

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» (ОАО «ЗиД»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
102 - Производство №2					
5- Отделение изготовление изделий из пластмасс и их обработка					
1210026А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210342А. Литейщик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс(включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3кл.опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1210343А. Литейщик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс(включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3кл.опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

	труда и отдыха	та с вредными веществами			
1210392. Начальник отделения	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210393А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210396А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210411А. Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210413А. Мастер отделения, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210423. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210439. Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1210440А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210441А. Литейщик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластиче-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

ских масс(включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл.опасности					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210442А. Литейщик пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс(включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл.опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210444А. Прессовщик изделий из пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс(включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210445А. Прессовщик изделий из пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс(включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехни-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

ческой при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210446. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс, занятый на ремонте и обслуживании технологического оборудования в производстве продукции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1210447А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210448А. Прессовщик изделий из пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

1210450. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс, занятый на ремонте и обслуживании технологического оборудования в производстве продукции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1210451. Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210452А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210453А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210455А. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210456А. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210457А. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210530А. Прессовщик изделий из пластмасс, занятый полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: пластических масс(включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехни-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

ческой при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210531А. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210562А. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210631А. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210659А. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
52 - Энерго-механическое отделение					
1210424А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования занятый на ремонте и обслуживании электрооборудования в производстве продукции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210459А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на ремонте и обслуживании электрооборудования в производстве продукции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210462А. Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте и обслуживании технологического оборудования в производстве продук-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

ции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности					
1210660А. Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте и обслуживании технологического оборудования в производстве продукции: пластических масс (включая композиционные материалы и стеклопластики), резинотехнической при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
55 - Отделение ремонта технологической оснастки					
1210474. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Дата составления: 09.01.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность)


 (подпись)

 Тароватов Ю.В.
 Ф.И.О.

 10.01.17.
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)

 (подпись)

 Кузнецов А.Н.
 Ф.И.О.

 10.01.17
 (дата)

 (должность)

 (подпись)

 Архипов М.М.
 Ф.И.О.

 10.01.17
 (дата)

 (должность)

 (подпись)

 Мельников Ю.Г.
 Ф.И.О.

 10.01.17
 (дата)

 (должность)

 (подпись)

 Кузнецов Б.В.
 Ф.И.О.

 10.01.17
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3476

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ли Татьяна Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)