

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» (ОАО «ЗиД»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
142 - Цех №42					
<i>1420101 - Участок №1 плавильный, разливочный</i>					
1420004. Мастер плавильного, разливочного участка литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420005. Старший мастер плавильного, разливочного участка литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420006. Плавильщик металла и сплавов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1420007. Плавильщик металла и сплавов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420008. Земледел литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

	труда и отдыха	процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420017. Распределитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420028А(1420029А). Машинист кранов (крановщик), занятый на горячих участках работ литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420033. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420034. Стropальщик, занятый в обрубных, формовочных, стержневых отделениях и на выбивных площадках литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>1420121 - Обрубное отделение участка №1</i>					
1420011. Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную (молотками, зубилами, пневмоинструментом) литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>1420122 - Формовочное отделение участка №1</i>					
1420012А(1420013А). Формов-	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

щик ручной формовки литейного цеха	труда и отдыха	та с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420014. Формовщик ручной формовки, участвующий в литье литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420015. Формовщик ручной формовки, участвующий в литье литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420103А(0002473А; 0002474А). Формовщик ручной формовки, участвующий в литье литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>1420123 - Стержневое отделение участка №1</i>					
1420009А(1420010А). Стерженщик ручной формовки литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420035. Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>1420202 - Участок №2 плавильный, разливающий</i>					
1420019. Старший мастер плавильного, разливающего участка литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420020. Мастер плавильного, разливающего участка литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

1420021. Мастер плавильного, разливочного участка литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420023. Травильщик, занятый на травлении металла в растворах, содержащих вредные вещества 1-2 классов опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420025А(0002369 А; 0002370А; 1420097А; 0002462А; 0002463А). Плавильщик металла и сплавов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420061. Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420062. Распределитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420063. Комплектовщик изделий и инструмента	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420064А(0002457А; 0002458А). Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420224 - Обрубное отделение участка №2					
1420024А(0002368А). Наждач-	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-			

ник литейного цеха	труда и отдыха	ствия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420225 - Формовочное отделение участка №2					
1420030А(0002371 А; 0002439А; 1420098А; 0002464А; 0002465А). Модельщик выплавляемых моделей литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1420031. Модельщик выплавляемых моделей литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420036А(0020441 А; 1420099А; 0002466А; 0002467А). Формовщик по выплавляемым моделям литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420037. Транспортровщик в литейном производстве, занятый на формовочном участке работ литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

	труда и отдыха	процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>14203 - Участок №3 кузнечно-прессовый</i>					
1420038А(0002442 А; 0002443А; 0002444А; 0002445А; 1420096А; 0002459А; 0002460А; 0002461А). Кузнец штамповщик кузнечно-прессового участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1420039. Наладчик кузнечно-прессового оборудования, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1420040. Старший мастер кузнечно-прессового участка литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1420041А(1420042А). Мастер кузнечно-прессового участка литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1420043. Комплектовщик изделий и инструмента	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420044А(1420045А). Распределитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>14235 - Управление цеха</i>					

1420065. Начальник литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420066. Заместитель начальника литейного цеха по производству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420067. Заместитель начальника литейного цеха по подготовке производства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
14241 - <i>Планово - экономическая группа</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
14242 - <i>Группа труда и заработной платы</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
14251 - <i>Технологическое бюро</i>					
1420076. Начальник бюро	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420077. Ведущий инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420078А(1420079А). Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1420080А(1420081А; 1420082А). Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
14252 - <i>Участок механика - энергетика</i>					
1420049А(0002449 А; 0002450А; 1420100А; 0002468А). Слесарь-ремонтник литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420050. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420051А(0002451А). Монтаж-	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

ник санитарно-технических систем и оборудования, занятый у плавильных печей литейного цеха	труда и отдыха	та с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420052. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420053А(1420054А). Мастер по ремонту оборудования литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420055А(0002452 А; 0002453А; 1420101А; 1420102А; 0002469А; 0002470А; 0002471А; 0002472А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420056. Механик литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1420057А(0002454А; 0002455А). Газовщик, занятый в газовом хозяйстве литейного цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1420058А(0002456А). Пирометрист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
14280 - Общецеховой персонал	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
141 - Цех №41					
14102 - Участок №2 молотовой (горячая штамповка и свободная ковка на молотах)					
1410005. Старший мастер молотового участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410009. Мастер молотового участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410066. Кузнец на молотах и прессах кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410067. Кузнец на молотах и прессах кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410070. Кузнец на молотах и	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

прессах кузнечно-прессового цеха	труда и отдыха	та с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410071. Кузнец на молотах и прессах кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410072. Наладчик кузнечно-прессового оборудования, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>14103 - Участок №3 прессовый (горячая штамповка на прессах)</i>					
1410006. Старший мастер прессового участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410012. Мастер прессового участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410107. Наладчик кузнечно-прессового оборудования, занятый на горячих участках работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

кузнечно-прессового цеха					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14104 - Участок №4 термический (заготовительный, термическая обработка, правка, чеканка)					
1410007. Старший мастер термического участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410013. Мастер термического участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410108. Резчик металла на ножницах и прессах, занятый на резке горячего металла кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410115А(0002687А; 0002688А). Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-			

	труда и отдыха	ствия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410116А(0002689А). Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410118А(0002690А; 0002691А). Наждачник, занятый на обдирке металлических изделий абразивными кругами сухим способом кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410120. Наладчик кузнечно-прессового оборудования, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410192. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый на очистке дробью, колотой дробью (металлическим песком) металла и металлических деталей и изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
14105 - Участок №5 плавильный, разливочный					

1410036. Старший мастер плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410037. Мастер плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410065. Начальник плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410068. Транспортировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410143. Наладчик литейных машин, занятый наладкой заливочных литейных машин автоматических поточных линий и пресс-форм на машинах литья под давлением плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410145A(0002692 А; 0002693А; 0002694А; 1410193А; 0002699А). Литей-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

щик на машинах для литья под давлением плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410146. Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и ручную (молотками, зубилами, пневмоинструментом) плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410147А(0002695А; 0002696А). Опиловщик фасонных отливок плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410151А(0002697А; 0002698А). Плавильщик металла и сплавов плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1410182. Лаборант спектрального анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

<i>14135 - Управление цеха</i>					
1410001. Начальник кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410002. Заместитель начальника кузнечно-прессового цеха по производству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410004. Заместитель начальника кузнечно-прессового цеха по подготовке производства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410030. Заместитель начальника кузнечно-прессового цеха по производству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>14141 - Планово - экономическая группа</i>					
<i>14142 - Группа труда и заработной платы</i>					
<i>14151 - Конструкторско-технологическое бюро</i>					
1410003. Начальник бюро	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410014А(1410015А). Инженер-конструктор	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

1410016A(1410017A; 1410018A; 1410019A). Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410020. Техник-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410031. Ведущий инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410189. Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410081. Ведущий инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>14153 - Участок энергетика</i>					
1410166. Энергетик кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410167. Мастер по ремонту оборудования кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410168. Мастер по ремонту оборудования кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410170A(1410047A). Пиромет-	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

рист	труда и отдыха	та с вредными веществами			
1410172A(0002700A; 0002701A; 0002702A). Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410173A(0002703A; 0002704A; 0002705A). Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410174A(0002706A; 0002707A; 0002708A; 1410198A; 1410199A; 1410200A; 1410201A; 1410204A; 0002710A; 0002711A; 0002712A; 0002713A; 0002714A; 0002715A; 0002716A; 0002717A; 0002718A; 0002719A; 0002720A; 0002721A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410176. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

1410177А(0002709А). Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1410178. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1410179А(0002747А). Огнеупорщик, занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии плавильного, разливочного участка кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410180. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>14154 - Участок механика</i>					
1410152. Механик кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410153. Мастер по ремонту оборудования кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410154. Мастер по ремонту	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-			

оборудования кузнечно-прессового цеха	труда и отдыха	ствия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1410155. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1410158A(0002725 A; 0002726A; 1410045A; 0002722A; 0002723A; 0002724A). Машинист кранов (крановщик), занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1410163. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1410164A(0002727 A; 0002728A; 0002729A; 1410194A; 1410195A; 1410205A; 0002730A; 0002731A; 0002732A; 0002733A; 0002734A; 0002735A). Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

1410165A(0002750A). Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>14155 - Участок ремонта технологической оснастки</i>					
1410010. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1410134A(0002738A). Слесарь-инструментальщик, занятый на обдирке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>14180 - Общецеховой персонал</i>					
1410112A(0002746A). Уборщик производственных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410113. Уборщик производственных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1410137A(0002752A). Уборщик производственных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>143 - Цех №43</i>					
<i>14301 - Участок №1 нагрева-</i>					

тельных печей, закалки, отжига, цементации, травления и термообработки					
1430001. Термист, работающий на ваннах с расплавленными солями	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430002А(0002624А; 0002625А; 0002626А; 0002627А). Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430003. Термист на установках ТВЧ термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430004А(0002628А; 0002629А; 0002630А; 0002631А). Полировщик, занятый полировкой изделий из металла с применением вредных веществ не ниже 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430005А(0002632А; 0002633А). Травильщик, занятый на травлении металла в растворах, содержащих вредные вещества 1-2 классов опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430006. Распределитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430007. Старший мастер участка нагревательных печей, закалки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

ки, отжига, цементации, травления и термообработки термического цеха					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430008. Мастер участка нагревательных печей, закалки, отжига, цементации, травления и термообработки термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430066А(0002671А). Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>14303 - Участок №3 нагревательных печей, закалки, отжига, цементации и термообработки</i>					
1430009А(0002634А; 0002635А; 0002636А). Термист, работающий на ваннах с расплавленными солями	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430010А(0002637А; 0002638А; 0002639А; 0002640А). Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430011А(1430012А; 1430013А).	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-			

Правильщик вручную	труда и отдыха	ствия шума			
1430014. Пружинщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430015А(0002641А; 0002642А). Лаборант спектрального анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430018. Кладовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430019: Мастер участка нагревательных печей, закалки, отжига, цементации, травления и термообработки термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430020. Старший мастер участка нагревательных печей, закалки, отжига, цементации, травления и термообработки термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430064. Термист, работающий на свинцовых ваннах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430067А(0002672А). Термист, работающий на ваннах с расплавленными солями	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430068А(0002673А; 0002674А; 0002675А; 0002676А; 0002677А). Термист, постоянно	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

занятый у печей на горячих работах термического цеха					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1430069А(0002678А). Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>14304 - Участок №4 вакуумной термообработки</i>					
1430021А(0002643А; 0002644А; 0002645А; 0002646А; 0002647А; 0002648А; 0002649А). Термист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430022. Полировщик, занятый полировкой изделий из металла с применением вредных веществ не ниже 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430023. Лаборант спектрального анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430024. Старший мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>14305 - Участок №5 ремонтный</i>					
<i>14335 - Управление цеха</i>					
1430046. Начальник термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430047. Заместитель начальника термического цеха по производству	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430048. Заместитель начальника термического цеха по подготовке производства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

14341 - <i>Планово - экономическая группа</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
14342 - <i>Группа труда и заработной платы</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
14351 - <i>Технологическое бюро</i>					
1430059. Начальник бюро	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430060А(1430061А; 1430062А). Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430063. Техник-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
14352 - <i>Участок механика - энергетика</i>					
1430033А(0002660А; 0002661А; 0002662А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430034А(0002663А; 0002664А; 0002665А). Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430035. Газовщик, занятый у нагревательных печей термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430036. Газосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1430037. Огнеупорщик, занятый на футеровке термических печей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

термического цеха					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430040. Энергетик термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430041. Механика термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430042. Мастер по ремонту оборудования, занятый на горячих участках работ термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430043. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430065. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1430070А(0002679А; 0002680А; 0002681А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430071А(0002682А; 0002683А; 0002684А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ термического цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430072А(0002685А). Слесарь-	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

ремонтник, занятый на горячих участках работ термического цеха	труда и отдыха	та с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>14374 - Участок КИП и автоматики</i>					
1430030. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430031А(0002655А; 0002656А; 0002657А; 0002658А; 0002659А). Пирометрист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1430032. Пирометрист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>14380 - Общецеховой персонал</i>					
1430025А(0002650А; 0002651А; 0002652А; 0002653А). Уборщик производственных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430026. Транспортировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1430027А(0002654А). Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
302 - Отдел 302					
<i>30235 - Управление отдела</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
319 - Управление делами					
<i>31901 - Группа контроля исполнения</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<i>31902 - Секретариат</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<i>31903 - Канцелярия</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<i>31906 - Архив</i>	Рабочие места в мероприятиях по				

	улучшению условий труда не нуждаются				
31907 - Участок хозяйственного обслуживания	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
31908 - Гостиница на ул. Краснознаменной	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
31910 - Камеры хранения	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
31914 - Художественный участок	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
3191770 - Гостиница на ул. Т.Павловского (КПП)	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
31921 - Центр регистрации договоров	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
31935 - Управление отдела	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
346 - Финансовый отдел					
34601 - Бюро контроля выполнения доходной части бюджета, выписки счетов и взаимозачета	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
34603 - Бюро банковских операций	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
34604 - Бюро финансового планирования и экономического анализа	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
34606 - Группа по кассовому обслуживанию работников предприятия	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
34635 - Управление отдела	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
34680 - Хозяйственный персонал	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				

	ся				
103 - Производство №3					
10302 - Отделение №2 механическое					
1030226. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
260 - Цех №60					
26001 - Участок №1	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
26002 - Участок №2 эксплуатации электрохозяйства предприятия	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
26003 - Участок №3 участок связи	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
26004 - Участок №4 ремонта и монтажа эл. двигателей, трансформаторов, катушек	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
26005 - Участок №5 ремонта и монтажа силового и осветительного электрооборудования					
2600051А(0002535А). Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
26030 - Управление цеха	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
26045 - Бюро планирования, нормирования и заработной платы	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
26051 - Технологическая группа	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
26052 - Энерго - механическое	Рабочие места в мероприятиях по				

<i>отделение</i>	улучшению условий труда не нуждаются				
26080 - Общецеховой персонал	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
318 - Управление качества и сертификации					
31826 - Бюро технического контроля по цеху №41 (кузнечно-прессовый)					
1419002A(0009517A; 0009518A; 0009519A; 0009520A; 1419004A; 0009521A; 0009522A; 0009523A; 0009524A). Контролер кузнечно-прессовых работ, занятый на горячих участках работ бюро технического контроля по кузнечно-прессовому цеху	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1419003A(0009525A; 0009526A; 0009527A; 0009528A; 1419005A; 0009529A; 0009530A; 0009531A; 0009532A). Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки (разливки) металла, выбивки и обрубки литья бюро технического контроля по кузнечно-прессовому цеху	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
31827 - Бюро технического контроля по цеху №42 (литейный)					
1429003A(0009533A; 0009534A; 0009535A; 0009536A; 0009537A;	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			


0009538А). Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки (разливки) металла, выбивки и обрубки литья бюро технического контроля по литейному цеху					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
31828 - Бюро технического контроля по цеху №43 (термический)					
1439002А(0009539А). Контролер по термообработке, занятый на горячих участках работ бюро технического контроля по термическому цеху	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1439003А(0009540А; 0009541А; 0009542А). Контролер по термообработке, занятый на горячих участках работ бюро технического контроля по термическому цеху	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1439007А(0009543А; 0009544А; 0009545А; 0009546А). Контролер по термообработке, занятый на горячих участках работ бюро технического контроля по термическому цеху	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1439008А(0009547А; 0009548А; 0009549А; 0009550А; 0009551А). Контролер по термообработке, занятый на горячих участках работ бюро технического контроля по термическому цеху	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

	труда и отдыха	та с вредными веществами			
<i>31801 - Бюро технического контроля по производству №1</i>					
1119039A(0009555A; 0009556A). Контролер станочных и слесарных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1119040A(0009557A; 0009558A). Контролер станочных и слесарных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>31802 - Бюро технического контроля по производству №2</i>					
1029018. Контролер станочных и слесарных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1219059. Старший мастер контрольный	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1219060A(1029019A; 1219061A; 1219062A; 1219063A; 1219064A; 1219065A; 1219066A; 1219067A; 1219068A; 1219069A). Контролер станочных и слесарных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1219073A(1219074A; 1219075A; 1219076A; 1219077A). Контролер станочных и слесарных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>31814 - Бюро технического контроля по производству №21</i>					
1219111A(0009552A; 0009553A; 0009554A). Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Дата составления: 14.09.2017

Начальник УРП

(должность)



(подпись)

Тароватов Ю.В.

(Ф.И.О.)


12.10.17г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КТОПП

(должность)



(подпись)

Кузнецов А.Н.

(Ф.И.О.)

12.10.17г.

(дата)

Начальник ООТПБ

(должность)



(подпись)

Архипов М.М.

(Ф.И.О.)

12.10.17

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Мельников Ю.Г.

(Ф.И.О.)

12.10.17

(дата)

Инспектор труда ЦК профсоюза

(должность)



(подпись)

Кузнецов Б.В.

(Ф.И.О.)


12.10.17

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3476

(№ в реестре)



(подпись)

Ли Татьяна Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)