

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>103 - Производство №3</i>					
<i>1030101 - Отделение №1 сборочное</i>					
1030478. Кладовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>1030123 - Участок окрасочных работ отделения №1</i>					
1030476А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1030477А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>1030303 - Отделение №3 механо - сборочное</i>					
1030427А. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1030455. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый на очистке дробью, колотой дробью (металлическим песком) металла и металлических деталей и изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени			

	труда и отдыха	воздействия шума			
<i>1030321 - Гальванический участок отделения №3</i>					
1030434. Фосфатирущик гальванического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1030458. Корректировщик ванн гальванического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>1030322 - Участок окрасочных работ отделения №3</i>					
1030451А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1030453А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1030454А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>10351 - Технологический отдел</i>	-	-			
<i>10380 - Общепроизводственный персонал</i>	-	-			
111 - Производство №1					
<i>1110101 - Отделение №1 сборочно-гальваническое</i>					
1110521. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый на очистке дробью, колотой дробью (металлическим песком) металла и металлических деталей и изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>1110202 - Отделение №2 механо-гальваническое</i>	-	-			
<i>1110226 - Гальванический участок отделения №2</i>	-	-			

1110517А. Гальваник (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) гальванического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>11144 - Бюро труда и заработной платы</i>					
<i>257 - Цех №57</i>					
<i>25702 - Участок тепловых пунктов</i>					
2570044. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2570085. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>25706 - Участок ремонта тепловых сетей</i>					
2570047А. Изолировщик на термоизоляции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2570048А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
2570049. Газорезчик	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени			

	труда и отдыха	контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
2570097А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
2570101А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>25712 - Участок блочно-модульных котельных</i>					
2570045. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>25750 - Теплотехническая лаборатория</i>					
2570043А. Лаборант по анализу газов и пыли	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>25780 - Общецеховой персонал</i>					
2570051. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2570054. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>2570404 - Котельный участок №4 Паросиловое хозяйство</i>					

2570029А. Оператор теплового пункта	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2570046А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2570055. Огнеупорщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2570096. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2570421 - Мазутное хозяйство котельного участка №4 Паросиловое хозяйство</i>					
2570032А. Машинист насосных установок	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>25701 - Участок газовой службы Паросиловое хозяйство</i>					
2570040. Лаборант по анализу газов и пыли	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
250 - Инструментальное производство					
<i>2500303 - Отделение №3 механо-сборочное по производству технологической оснастки и новых технологий</i>					
2500533А. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразив-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

ными кругами сухим способом					
2500559А. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500561А. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500591А. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500608. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500610. Электроэрозионист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500609. Электроэрозионист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500611А. Электроэрозионист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500612А. Электроэрозионист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500613А. Электроэрозионист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500505 - Отделение №5 заготовительное					
2500189. Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500193. Техник по подготовке производства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500200. Распределитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

2500202. Лаборант спектрального анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500203А. Пирометрист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>2500521 - Абразивный участок отделения №5</i>					
2500638. Формовщик абразивных изделий на бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной связках абразивного участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500639. Токарь по обработке абразивных изделий абразивного участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>2500522 - Заготовительный участок отделения №5</i>					
2500630. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500635А. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2500523 - Термический участок отделения №5</i>					
2500197. Старший мастер участка термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-			

	труда и отдыха	ствия фактора			
2500198. Мастер термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2500209. Термист, работающий на цианистых, свинцовых ваннах и на ваннах с расплавленными солями термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2500634. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый на очистке дробью, колотой дробью (металлическим песком) металла и металлических деталей и изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2500643А. Термист, работающий на цианистых, свинцовых ваннах и на ваннах с расплавленными солями термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2500644А. Термист на установках ТВЧ термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500645А. Полировщик, занятый полировкой изделий из металла с применением вредных веществ не ниже 3 кл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500646. Фосфатировщик	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени			

	труда и отды.	контакта с вредными веществами			
2500647А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый на очистке дробью, колодой дробью (металлическим песком) металла и металлических деталей и изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>25052 - Энерго-механическое отделение</i>					
2500227. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2500230А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
102 - Производство №2	-	-			
<i>10206 - Участок №6 сбора, переработки, отгрузки металлолома</i>	-	-			
264 - Цех №64	-	-			
<i>2640101 - Участок №1 слесарно-сборочных, монтажных и такелажных работ</i>	-	-			
281 - Производство №81	-	-			
<i>28101 - Отделение №1 механическое</i>	-	-			
<i>28148 - Производственно-диспетчерское бюро</i>	-	-			
<i>28151 - Технологическое бюро</i>	-	-			
<i>28152 - Энерго-механическое отделение</i>	-	-			
319 - Управление делами	-	-			
<i>31919 - Часовня в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца</i>	-	-			

31935 - Управление отдела	-	-			
320 - Управление по работе с персоналом	-	-			
32009 - Участок подготовки учеников общеобразовательных школ	-	-			
32011 - Бюро обучения, оценки и аттестации персонала	-	-			
339 - Проектно-конструкторский центр	-	-			
33921 - Бюро робототехники	-	-			
33935 - Управление центра	-	-			
342 - Бюро недвижимости предприятия	-	-			
34201 - Специалисты бюро	-	-			
346 - Финансовый отдел	-	-			
34601 - Бюро планирования и управления доходной частью бюджета	-	-			
360 - Управление информационных технологий	-	-			
36021 - Группа развития телекоммуникационных систем	-	-			
370 - Центр управления и планирования производства	-	-			
37001 - Бюро планирования	-	-			
530 - Управление социальной сферы	-	-			
53003 - Детский оздоровительный лагерь "Солнечный"	-	-			
53005 - База отдыха детей с родителями "Суханиха"	-	-			
109 - Производство №9					
1090202 - Отделение №2 корпусных деталей					
1090360А. Полировщик, занятый полировкой изделий из металла с применением вредных веществ не ниже Зкл. опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1090361А. Гидропескоструйщик	Организовать рациональные режимы	Снижение времени			

	труда и отдых.	воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1090362. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1090364А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1090367А. Травильщик, занятый на травлении металла в растворах, содержащих вредные вещества 1-2 классов опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1090371А. Штамповщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1090376. Старший мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1090381. Наладчик холодноштамповочного оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1090382А. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1090383А. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1090436. Заготовщик химических полуфабрикатов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

1090221 - Гальванический участок отделения №2					
1090365А. Фосфатировщик гальванического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1090375А. Корректировщик ванн гальванического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1090606 - Отделение №6 сборочное	-	-			
1090627 - Участок №1 отделения №6	-	-			
1090628 - Участок №2 отделения №6	-	-			
1091023 - Кузнечно - прессовый участок отделения №10					
1210528А. Кузнец-штамповщик кузнечно-прессового участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1091024 - Термический участок отделения №10					
1210529А. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1091025 - Гальванический участок отделения №10					
1210513. Корректировщик ванн гальванического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени			

	труда и отдыха	контакта с вредными веществами			
1210568А. Фосфатировщик гальванического участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>1091212 - Отделение №12 механическое</i>					
1210571. Шлифовщик, занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>10952 - Энерго-механическое отделение</i>					
1210232. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>10969 - Бюро испытаний и надежности</i>					
1210053А. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>10970 - Станция периодических испытаний</i>					
1210054. Начальник станции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210098А. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1210100А. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1210101А. Испытатель агрега-	Организовать рациональные режимы	Снижение времени			

тов, приборов и чувствительных элементов	труда и отдыха	воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1210109. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>1098383 - Участок по культуре и хозяйству</i>					
1210096. Старший кладовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210136. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210522. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>1098888 - Участок общественного питания №2</i>					
1210225. Повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
1210237А. Повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>10908 - Отделение №8 сборочное</i>					
1210024А. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210032. Старший мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210033. Старший мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210134А. Сборщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210140А. Клеевар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

1210160А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210161А. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210171А. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210180А. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210185А. Сборщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210198А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210204А. Сборщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210208А. Сборщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210210А. Сборщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210212А. Сборщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210214. Сборщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210220. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210765А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
10909 - Отделение №9 сборочное					

1210187А. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>1091010 - Отделение №10 механическое</i>					
1210485А. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210525А. Испытатель на герметичность	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210526А. Промывщик деталей и узлов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210527А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210566А. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1210569А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый на очистке металла, металлических деталей и изделий сухим кварцевым песком	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1210570А. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>318 - Управление качества и сертификации</i>					
<i>31809 - Отделение технического</i>					

<i>контроля по производству №9</i>					
1099011А. Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования, постоянно и непосредственно занятый на рентгеновских установках в промышленности, а также их регулировкой и наладкой бюро технического контроля по производству № 9	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1219084А. Контролер кузнечно-прессовых работ, занятый на горячих участках работ бюро технического контроля по производству № 9	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1219108А. Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования, постоянно и непосредственно занятый на рентгеновских установках в промышленности, а также их регулировкой и наладкой бюро технического контроля по производству № 9	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>31801 - Бюро технического контроля по производству №1</i>					
1119016А. Контролер работ по металлопокрытиям, занятый на пооперационном контроле непосредственно у гальванических ванн бюро технического контроля по гальваническому участку производства № 1	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1119020. Мастер контрольный	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>31847 - Техничко-экономическое бюро</i>					
<i>141- Цех №41</i>					
<i>14102 - Участок №2 молотовой</i>					

<i>(горячая штамповка и свободная ковка на молотах)</i>					
1410039А. Кузнец-штамповщик кузнечно-прессового цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 15.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УРП

(должность)

(подпись)

Тароватов Ю.В.

(Ф И О)

15.07.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КТОШ

(должность)

(подпись)

Кузнецов А.Н.

(Ф И О)

15.07.22

(дата)

Начальник ООТПБ

(должность)

(подпись)

Архипов М.М.

(Ф И О)

15.07.22

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Мельников Ю.Г.

(Ф И О)

15.07.22

(дата)

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Мохов А.В.

(Ф И О)

15.07.22

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4073

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бородина Яна Александровна

(Ф И О)

15.06.2022

(дата)