

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» (ОАО «ЗиД»)

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 318 - Управление качества и сертификации | | | | | |
| <i>31827 - Бюро технического контроля по цеху №42 (литейный)</i> | | | | | |
| 1429002А. Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки (разливки) металла, выбивки и обрубки литья бюро технического контроля по литейному цеху | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1429033А. Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки (разливки) металла, выбивки и обрубки литья бюро технического контроля по литейному цеху | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 339 - Проектно-конструкторский центр | | | | | |
| <i>33912 - Проектно - конструкторское бюро - 12</i> | | | | | |
| 3390068. Ведущий инженер по наладке и испытаниям | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>33917 - Лаборатория Контрольно - испытательной станции</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 3390081. Начальник лаборатории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 3390271А. Испытатель специзделий | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| III - Производство №1 | | | | | |
| <i>1110101 - Отделение №1 сборочно-гальваническое</i> | | | | | |
| 1110036. Слесарь механосборочных работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>1110202 - Отделение №2 механо-гальваническое</i> | | | | | |
| 1110041. Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1110042. Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 1110203. Оператор станков с программным управлением | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>1110404 - Отделение №4 механо-сборочное</i> | | | | | |
| 1110054. Наладчик холодноштамповочного оборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 1110059. Станочник широкого профиля | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 1110339. Фрезеровщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>11152 - Энерго-механическое отделение</i> | | | | | |
| 1110035. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной свар- | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |


| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| ке | | | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| 1110065. Машинист крана (крановщик) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>11187 - Участок общественного питания</i> | | | | | |
| 1110100. Повар | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 1110101. Повар | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 1110104. Шеф-повар | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| 109 - Производство №9 | | | | | |
| <i>10901 - Отделение №1 точной механики</i> | | | | | |
| 1090164. Слесарь механосборочных работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>1090202 - Отделение №2 корпусных деталей</i> | | | | | |
| 1090260А. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах термического участка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | | |
| | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | | | |
| 320 - Управление по работе с персоналом | | | | | |
| <i>32080 - Хозяйственный персонал</i> | | | | | |
| 3200057. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 260 - Цех №60 участок №5 | | | | | |
| 2600053А. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 12.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УРП

(должность)



(подпись)

Тароватов Ю.В.

(Ф И О)

22.03.21

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КТОШ

(должность)



(подпись)

Кузнецов А.Н.

(Ф И О)

22.03.21

(дата)

Начальник ООТНБ

(должность)



(подпись)

Архипов М.М.

(Ф И О)

22.03.21

(дата)

Начальник ООТнЗ

(должность)



(подпись)

Мельников Ю.Г.


(Ф И О)

23.03.21

(дата)

Инспектор труда ЦК профсоюза

(должность)



(подпись)

Кузнецов Б.В.

(Ф И О)

22.03.21

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3917

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Еремченко Антон Васильевич

(Ф И О)

12.03.2021

(дата)